

RESUMEN DISCONFORMIDADES DE CALIDAD Y CANTIDAD 2012

II CUATRIMESTRE-2012

CANTIDAD

CODIGO RECOPE	ESTACION DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTON	NOMBRE REPRESENTANTE	FECHA	RESULTADO
300402	BOMBA UNION TICA S.A.	SAN JOSÉ	DESAMPARADOS	BRAULIO VARGAS NUÑEZ	03-ago-12	Surtidor N°11 de Gasolina Superior dispensa 150 mL menos por cada 20 L vendidos, mientras que la norma establece un máximo de 100 mL.

CALIDAD

CODIGO RECOPE	ESTACION DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTON	NOMBRE REPRESENTANTE	FECHA	RESULTADO
300526	SAN JUAN S.A.	SAN JOSÉ	PURISCAL	ALBERTO MESÉN MADRIGAL	07-may-12	Diesel. Temperatura de inflamación 47 +/- 1°C mientras que la norma establece 52 °C como mínimo.
300340	SERVICENTRO CHAMO S.A.	ALAJUELA	CENTRAL	MARÍA DEL SOCORRO MOLINA ROJAS	09-may-12	Gasolina regular. Punto final de la curva de destilación de 254 +/-4°C mientras que la norma establece máximo 225 °C.
300956	NAVIERA AMERICANA NASA S.A.	HEREDIA	CENTRAL	EFREN JIMENEZ GUZMAN	27-jun-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 30 +/- 1°C mientras la norma establece 52 °C como mínimo.
300665	RANCHO GRANDE (SARDINAL)	PUNTARENAS	CENTRAL	MARCELA CHANG SEGARES	28-jun-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 48 +/- 1°C mientras la norma establece 52 °C como mínimo.
300306	INSUMOS FEDERADOS S.A.	SAN JOSÉ	CENTRAL	ESTELIO BERTOSI	17-jul-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 40 +/- 1°C mientras la norma establece 52 °C como mínimo.
300526	SAN JUAN S.A.	SAN JOSÉ	PURISCAL	ALBERTO MESÉN MADRIGAL	11-jul-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 49 +/- 1°C mientras la norma establece 52 °C como mínimo.
300545	SERVICENTRO LAROXI SANTA ROSA S.A.	ALAJUELA	SAN CARLOS	CARLOS VILLALOBOS ARIAS	16-ago-12	Gasolina Superior. Punto final curva de destilación 231 +/- 4 °C mientras la norma establece 225 °C como máximo
300718	BOMBA DANNY HAYLING	LIMÓN	PRIMERO	DANNY HAYLING SHAW	09-ago-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 45 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 °C
300605	MORAVIA LTDA.	SAN JOSÉ	MORAVIA	RODOLFO SOLANO QUIROZ	10-ago-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 35 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 °C
300558	PUERTO ECOLÓGICO CAÑO BLANCO S.A.	LIMÓN	SIQUIRRES	JORGE SOLANO ZÚÑIGA	07-ago-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 45 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 °C
300634	SERVICENTRO CERVANTES DE ALVARADO SERVICESA S.A.	CARTAGO	ALVARADO	CARLOS RODRIGUEZ SOLANO	17-ago-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 43 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 °C
300457	SERVICENTRO LA IRMA	GUANACASTE	ABANGARES	STELLIO BERTOSSI	23-ago-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 50 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52 °C
300439	SERVICENTRO EL COCAL (Ruleta)	PUNTARENAS	CENTRAL	YEHIA AHMED FREEMAN	10-may-12	Se constata que la muestra de Gasolina Superior es de color morado, mientras que la norma establece que debe ser roja.
300920	LA PUESTA DEL SOL	ALAJUELA	OROTINA	DOUGLAS JIMENEZ ALFARO	06-jun-12	Diesel. Temperatura de inflamación en 50 +/-1°C mientras que la norma establece un mínimo de 52 °C.