

RESUMEN DISCONFORMIDADES DE CALIDAD Y CANTIDAD 2012

I CUATRIMESTRE-2012

CANTIDAD

CODIGO RECOPE	ESTACION DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTON	NOMBRE REPRESENTANTE	FECHA	RESULTADO
300870	SERVICENTRO ALAJUELITA	SAN JOSÉ	ALAJUELITA	OLMAN ORDOÑEZ	29-mar-12	SURTIDOR #11 GASOLINA SUPERIOR: faltante mayor a 400 mL en 20 L dispensados SURTIDOR #20 GASOLINA SUPERIOR: faltante mayor a 400 mL en 20 L dispensados SURTIDOR #21 GASOLINA SUPERIOR: faltante mayor a 400 mL en 20 L dispensados.
300697	LUBRICENTRO DEL PACIFICO S.A. (TOTAL COYOLAR)	ALAJUELA	OROTINA	FREDERIC RIVOIR	19-ene-12	SURTIDOR # 6 DIESEL con faltante de 250 mL por cada 20 L surtidos, la norma establece máximo 100 mL.
300333	COOPETAXI R.L.	SAN JOSÉ	TIBÁS	DAVID BOLAÑOS VEGA	23-ene-12	SURTIDOR # 5 GASOLINA REGULAR: faltante de 160 mL por cada 20 L dispensados, la norma establece máximo 100 mL.

CALIDAD

CODIGO RECOPE	ESTACION DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTON	NOMBRE REPRESENTANTE	FECHA	RESULTADO
300531	DESARROLLOS TURÍSTICOS LA PITA S.A. (COSTA VERDE)	PUNTARENAS	GARABITO	FRANCISCO PAMIGIANI MOSCHIANO	12-mar-12	Gasolina regular. Temperatura del punto final de destilación es de 236 +/- 4 °C, mientras la norma establece 225 °C máximo.
300383	SERVICENTRO QUESADA MAROTO DE TACARES S.R.L.	ALAJUELA	GRECIA	MARILYN QUESADA MAROTO	19-abr-12	Diesel. Temperatura de inflamación 46 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52°C.
300549	GASOLINERA B Y S	SAN JOSÉ	PEREZ ZELEDON	NORBERTO SOLIS FALLAS	14-mar-12	Diesel. Temperatura de inflamación 22 +/- 1°C mientras la norma establece mínimo 52°C.
300381	LEMAYSA S.A. (EST. SERV.BARRIO CUBA)	SAN JOSÉ	CENTRAL	JORGE LEÓN MARQUEZ	28-mar-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 44 +/- 1°C, mientras la norma establece 52 °C como mínimo.
300482	SERVICENTRO ACON	LIMÓN	SIQUIRRES	MAN JUN CHAN LAI	07-feb-12	Diesel. Temperatura de inflamación 48 +/- 1 °C, mientras que la norma establece 52 °C como mínimo
300510	PARAISO RECOPE	CARTAGO	PARAISO	GUILERMO SOLANO VALVERDE	01-mar-12	Diesel. Temperatura de inflamación, el resultado es de 49 +/- 1°C, mientras que la norma establece 52 °C como mínimo.
300590	NUEVO ARENAL	GUANACASTE	TILARÁN	EDGAR CONEJO ARTAVIA	06-feb-12	Diesel. Temperatura de inflamación, el resultado es de 41 +/- 1°C, mientras que la norma establece 52 °C como mínimo.
300573	GASOLINERA TILARAN S.A.	GUANACASTE	TILARAN	OLGER ULATE ULATE	06-feb-12	Diesel. Temperatura de inflamación, el resultado es de 48 +/- 1°C, mientras que la norma establece 52 °C como mínimo.
300526	SAN JUAN S.A.	SAN JOSÉ	PURISCAL	ALBERTO MESÉN MADRIGAL	02-feb-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 46 +/- 1 °C, mientras que la norma establece 52 °C como mínimo.
300538	GENTES EN ACCIÓN LTDA. (INTERAMERICANA)	SAN JOSÉ	CENTRAL	JUAN ALBERTO MOREJON CHAMBERLAIN	30-ene-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 39 +/- 1 °C, mientras que la norma establece 52 °C como mínimo.
300408	ROJUEL S. A. (SERVICENTRO PENSURT)	LIMÓN	CENTRAL	JULIO GONGORA BALTODANO	10-ene-12	Diesel. Temperatura de inflamación de 49 +/- 1 °C, mientras que la norma establece 52 °C como mínimo.