

RESUMEN DISCONFORMIDADES DE CALIDAD Y CANTIDAD 2013

I CUATRIMESTRE-2013

CANTIDAD

CODIGO RECOPE	ESTACIÓN DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTÓN	NOMBRE REPRESENTANTE	FECHA	RESULTADO
300605	MORAVIA VEINTE DIECISEIS, LTDA	SAN JOSÉ	MORAVIA	JOSE ANGEL SOLANO QUIROS	07/03/2013	El surtidor No 11 de Diésel suministró -300 mL en 20 L, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.
300475	CORAZON DE JESUS (INVERSIONES MONTIVAN S.A)	CARTAGO	OREAMUNO	MARCO MONTOYA IVANKOVICH	14/03/2013	El surtidor No 5 de Diésel suministró -113 mL en 20 L, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.
300686	SERVICENTRO LA PALMA, S.A.	PUNTARENAS	GOLFITO	RICARDO ENRIQUE SOLIS RETANA	19/03/2013	El surtidor No 11 de Diésel suministró -150 mL en 20 L, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.
300577	SERVICENTRO COSTA DEL PACIFICO, S.A.	PUNTARENAS	PUNTARENAS	JORGE SOLANO MONTENEGRO	21/03/2013	El surtidor No 22 de Gasolina Superior suministró -125 mL en 20 L, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.
300643	ISLA BONITA (SERVICENTRO HERFUN S.A)	ALAJUELA	ALAJUELA	CHRISTIAN GÓMEZ MONGE	01/04/2013	El surtidor No 1 de Diésel en 20 L suministró -125 mL y el surtidor No 10 de Gasolina Superior en 20 L dispensó -115 mL, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.
300339	SERVICENTRO ALFA Y ALFA	HEREDIA	SARAPIQUI	GUILLERMO ALFARO MURILLO	01/04/2013	El surtidor No 2 de Gasolina Regular en 20 L suministró -155 mL y el surtidor No 4 de Diésel en 20 L dispensó -200 mL; cuando lo máximo permitido para surtidores es de -100 mL.
300417	CERROS UROCHICO	SAN JOSÉ	DESAMPARADOS	JOSE GUILLERMO MORALES GAMBOA	01/04/2013	El surtidor No 2 de Gasolina Superior suministró -153,3 mL en 20 L, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.
300970	SERVICENTRO CHAMU	ALAJUELA	ALAJUELA	GERARDO CHÁVEZ ZAMORA	10/04/2013	El surtidor No 18 de Gasolina Regular suministró -148 mL en 20 L, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.
300352	CONOCO (Cristo Rey Alajuela-Conoco)	ALAJUELA	ALAJUELA	ALEJANDRO GALVA JIMÉNEZ	10/04/2013	El surtidor No 7 de Diésel suministró -143 mL en 20 L, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.
300576	BOMBA OROTINA	ALAJUELA	OROTINA	INGRID HERNÁNDEZ GARITA	15/04/2013	El surtidor No 9 de Gasolina Superior suministró -130 mL en 20 L, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.
300555	SERVICENTRO LOS CHILES	ALAJUELA	LOS CHILES	HUANG BOYAN	17/04/2013	El surtidor No 3 de Gasolina Superior suministró -120 mL en 20 L, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.
300378	SERVICENTRO NARANJO	ALAJUELA	NARANJO	FELIPE BARRIENTOS CORRALES	24/04/2013	El surtidor No 6 de Diésel suministró -168 mL en 20 L, cuando lo máximo permitido es de -100 mL.

CALIDAD

CODIGO RECOPE	ESTACIÓN DE SERVICIO	PROVINCIA	CANTÓN	NOMBRE REPRESENTANTE	FECHA	RESULTADO
300456	GASOLINERA LOS REYES, S.A. (DEMER)	ALAJUELA	OROTINA	DOUGLAS JIMENEZ ALFARO	13/02/2013	Gasolina Regular. Color morado, mientras que la norma establece que el color debe ser anaranjado.
300589	DELTA VASCONIA	SAN JOSÉ	CENTRAL	PEDRO VALDÉS SILVERA	18/02/2013	Diésel. Temperatura de inflamación resultante de 45 ± 1 °C, mientras que la norma establece que la mínima es de 52°C.
300639	TOTALFINA ELF LIBERIA	GUANACASTE	LIBERIA	FREDERIC RIVOIR	16/04/2013	Gasolina Superior. Presencia de sedimentos mientras que la norma establece que debe estar libre de los mismos.
300920	LA PUESTA DEL SOL J & A	ALAJUELA	OROTINA	Douglas Jiménez Alfaro	17/04/2013	Gasolina Regular. Presencia de sedimentos mientras que la norma establece que debe estar libre de los mismos.
300870	SERVICENTRO ALAJUELITA (ORDOÑEZ Y ACUÑA S.A)	SAN JOSÉ	ALAJUELITA	OLMAN ORDOÑEZ CARVAJAL	22/04/2013	Gasolina Superior. Número de octano R.O.N. de 80,1 +/- 0,8 , mientras que la normativa nacional establece un mínimo de 95 octanos.